

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Наименование оборудования Трансформатор ТРДН 40000/110У1

Изготовитель УЭТМ 2006 г.
(завод-изготовитель, дата изготовления)

Заводской номер 45725

Место нахождения оборудования г. Красноярск ул. Шахтеров,81

№ п/п	Наименование узла, агрегата	Описание дефекта, возможная причина его появления	Работы необходимые для устранения дефекта
1	Обмотка ВН фазы «В»	Наблюдается выдавливание электрокартона на 30-40 мм выше прессующих колец	Замена (ремонт) активной части обмотки
2	Верхняя консоль со стороны НН между фазами «С» и «В»	Наличие на верхней консоли между фазами «С» и «В» частей бумажной изоляции со следами термического воздействия	Замена (ремонт) активной части обмотки
3	Обмотка фазы «А»	Дефектов не выявлено	----
4	Избиратель РПН	Повреждений не выявлено	Рекомендуется проведение ревизии РПН и заменить сопротивления

Приложение: эскизы, фотографии дефектов прилагаются к дефектной ведомости, перечень материалов и ЗИП подлежащих замене.

Чури Д.В.

Представитель Исполнителя

(должность, подпись, расшифровка)

«20» декабря 2022г

Морозов М.А.

Представитель Заказчика

(должность, подпись, расшифровка)

20» декабря 2022г

Образец Сторонами согласован

Заказчик:

Директор ООО «РСК сети»

Морозов М.А.

Исполнитель:

Чури Денис Валентинович

